

□ 2022년도 대한민국 안전대 전환 집중안전점검 결과

점검시설 (유형)	점검기관 (점검일자)	안전점검 결과	향후계획
중앙전파관리소 청사(건축물)	제주전파관리소 (9.14.~9.15.)	- 외부 계단 이탈 및 파손 - 후문 옆 담장 벽 틈 발생	조치 완료
위성센터 청사(건축물)	광주전파관리소 (9.15.)	청사 본관 문서고 천장 누수 발생	'23년 이후 예정
		- 청사 진입로 맨홀 침하 - 유류고 내벽 균열	조치 완료
부산지소 청사(건축물)	대전전파관리소 (10.6.)	집수정 안전판 미설치	조치 완료
광주지소 청사(건축물)	위성전파감시센터 (9.22.~9.23.)	- 청사 2층 누수 발생 - 청사 1층 피난유도등 고장 - 방화문 고장	조치 완료
강릉지소 및 속초사무소 청사(건축물)	중앙전파관리소 (10.6.~10.7.) 과기부 본부 (10.12.)	- 옥탑 및 옥상철탑 점검사다리 안전등받이 설치 - 지하 기계실 배수펌프 미작동 - 주출입구 좌·우측 안전 난간 보완 필요 - 외부 담장 균열 및 기울음(안전 경고문 부착 포함) - 옥상 시설물 접지선 보완 필요 - 멀티탭 개별 스위치 부착형으로 교체 - 화장실 및 식당 등 방수형 콘센트로 교체 - 비상발전기 엔진오일 교환 - 소화전 펌프 누수 - LPG 가스통 고정 - 식당 주방 난방용 등유난로 대체 필요 - 청사 후면 옹벽 균열 발생 - 속초사무소 가로등 부식 및 조도 불량 - 속초사무소 가스밸브 차단 불량	'23년 이후 예정
대전지소 청사(건축물)	서울전파관리소 (9.16.)	청사 주변 경사면 펜스 보강 필요	'23년 이후 예정

점검시설 (유형)	점검기관 (점검일자)	안전점검 결과	향후계획
대구지소 청사(건축물)	청주전파관리소 (8.29.) 과기부 본부 (9.1.)	○ 2~3층 남·여 화장실 타일 탈락 ○ 식당 벽면 타일 탈락 ○ 지하 기계실 우레탄 바닥 패임 ○ 전기실 벽면 미장 균열 ○ 3층식당 바닥 타일 파손 ○ 옥탑층 방수 들뜸 및 균열	'23년 이후 예정
전주지소 청사(건축물)	서울북사무소 (9.29.)	○ 차고동 천장 페인트 벗겨짐 ○ 가스 배관 흐름 방향 표시 도색	'22년 내 조치
제주지소 청사(건축물)	당진사무소 (9.15.~9.16.)	○ 신청사 바닥재 부식 및 파손 ○ 가스통 보관함 부식 및 노후	'22년 내 조치
		○ 전기실 ACB(Air Circuit Breaker) 노후	조치 완료
청주지소 청사(건축물)	울산전파관리소 (10.6.)	○ 가스 자동차단기 설치 필요	조치 완료
울산지소 청사(건축물)	대구전파관리소 (9.15.~9.16.)	○ 주차장 상부 외벽 벽돌 탈락 ○ 창문틀 방수 실리콘 일부 손상 ○ 가스 누출 자동차단장치 미설치	'23년 이후 예정
서울북사무소 청사(건축물)	전주전파관리소 (9.22.)	○ 3층 샤워장 유리문 힌지 부분 고장 ○ 2층 테라스 난간 용접부분 탈락	'22년 내 조치
		○ 전기실 자동절체스위치 미작동 ○ 발전기 자동전압조절기 미작동	조치 완료
당진사무소 청사(건축물)	강릉전파관리소 (9.16)	○ 배수로 집수정 덮개 부식	조치 완료
		○ 구내식당 벽체 타일 일부 탈락	'23년 이후 예정